



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de Gobierno

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

MG-UAI-I N° 06/2020

HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES LABORALES EN EL MINISTERIO DE GOBIERNO.

La Unidad de Auditoría Interna emitió el informe MG-UAI-I N° 06/2020, relacionado con los *Hallazgos de Control Interno emergentes del Relevamiento de Información Específica sobre el Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Laborales en el Ministerio de Gobierno.*

El objetivo del presente relevamiento de información específica, consistió en la recopilación y evaluación de la información y documentación necesaria a fin de tener una apreciación preliminar sobre las políticas adoptadas por la Dirección General de Asuntos Administrativos para el Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Laborales en el Ministerio de Gobierno, ubicadas en la Av. Arce N° 2409 esquina Belisario Salinas de la zona de Sopocachi, con la finalidad de establecer el grado de auditabilidad, y si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública y/o identificar aspectos relevantes al control interno o vulneraciones administrativas.

Como resultado a las visitas in situ efectuadas a los ambientes donde desarrollan actividades laborales funcionarios dependientes de los Viceministerios de Seguridad Ciudadana, Viceministerio de Régimen Interior y Policía y otras dependencias, se identificaron deficiencias en el mantenimiento de dichas instalaciones, las cuales consideramos oportuno mencionar, para que a través de las autoridades que correspondan se efectúe de forma inmediata las acciones correctivas necesarias.

- 2.1 Instalaciones que presentan Filtraciones, Rajaduras, Humedad y Deterioro
- 2.2 Fallas en Conexiones Eléctricas y Quincallería Defectuosa
- 2.3 Activos Fijos En Mal Estado
- 2.4 Incumplimiento A Normas De Higiene Y Seguridad Laboral

Basados en los resultados del relevamiento de información específica sobre el Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Laborales en el Ministerio de Gobierno, concluimos que se han establecido observaciones relevantes al control interno relacionadas con el mantenimiento y reparación del inmueble, donde se encuentran ubicadas las oficinas del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Viceministerio de Régimen Interior y Policía y otras dependencias del Ministerio de Gobierno, las cuales denotan el incumplimiento de normas legales aplicables a la higiene y seguridad ocupacional y bienestar, por parte de la Dirección General de Asuntos Administrativos, considerando las deficiencias descritas en el Acápite 2 Resultados del Examen, Puntos 1 al 4.

En este sentido, las observaciones mencionadas advierten indicios de responsabilidad por la función pública debido a la falta de acciones (omisiones) que demuestren la aplicación de controles adecuados y oportunos para el mantenimiento y refacción de los ambientes laborales citados.

La Paz, 30 de junio de 2020

